



시험성적서

1. 성적서 번호 : KT19-00158

2. 의뢰자

○ 업체명 : 한국환경산업기술원 [다로스(주)]

○ 주소 : 서울특별시 은평구 진흥로 215 (불광동, 한국환경산업기술원)

3. 시험기간 : 2019년 01월 29일 ~ 2019년 02월 26일

4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용

5. 시료명 : [벽돌이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(샤워용)] V-3001 외 1건

6. 시험방법

(1) KS B 2331:2017

7. 시험결과

1) [벽돌이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(샤워용)] V-2000

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
토수성능 - 핸드샤워	L/min	(1)	4.1	-
토수성능 - 헤드샤워	L/min	(1)	4.5	-

2) [벽돌이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(샤워용)] V-3001

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
토수성능 - 핸드샤워	L/min	(1)	4.2	-
토수성능 - 헤드샤워	L/min	(1)	4.6	-

확인	작성자명 이세진		기술책임자명 전수용	
비교 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2019년 02월 26일

한국건설생활환경시험연구원



인천경기지원 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 032-460-5100

결과문의 : 인천경기지원 ☎ (032)460-5135

총 2페이지 중 1페이지

양식QP-20-01-05(6)





시험성적서


성적서번호 : KT19-00158

7. 시험결과

< 첨부 1 > 시험조건 및 사진

<p>[벽붙이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(사워용)] V-2000</p>	<p>[벽붙이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(사워용)] V-3001</p>
	
<p>호스 접속형 : 벽붙이 형</p>	<p>호스 접속형 : 벽붙이 형</p>

< 첨부 2 > 절수부속 품번 및 사진

<p>절수부속 미사용</p>

<p>적용 모델 : 없음</p>

