



시험성적서

1. 성적서 번호 : KT19-00158

2. 의뢰자

○ 업체명 : 한국환경산업기술원 [다로스(주)]

○ 주소 : 서울특별시 은평구 진흥로 215 (불광동, 한국환경산업기술원)

3. 시험기간 : 2019년 01월 29일 ~ 2019년 02월 26일

4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용

5. 시료명 : [벽돌이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(샤워용)] V-3001 외 1건

6. 시험방법

(1) KS B 2331:2017

7. 시험결과

1) [벽돌이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(샤워용)] V-2000

| 시험항목 | 단위 | 시험방법 | 시험결과 | 비고 |
|-------------|-------|------|------|----|
| 토수성능 - 핸드샤워 | L/min | (1) | 4.1 | - |
| 토수성능 - 헤드샤워 | L/min | (1) | 4.5 | - |

2) [벽돌이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(샤워용)] V-3001

| 시험항목 | 단위 | 시험방법 | 시험결과 | 비고 |
|-------------|-------|------|------|----|
| 토수성능 - 핸드샤워 | L/min | (1) | 4.2 | - |
| 토수성능 - 헤드샤워 | L/min | (1) | 4.6 | - |

| 확인 | 작성자 성명 | 이세진 | 기술책임자 성명 | 전수용 |
|--|-----------|-----|-------------|-----|
| 비고: 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다. | | | | |

2019년 02월 26일

한국건설생활환경시험연구원



인천경기지원 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 032-460-5100

결과문의 : 인천경기지원 ☎ (032)460-5135

총 2페이지 중 1페이지

양식QP-20-01-05(6)





시험성적서


성적서번호 : KT19-00158

7. 시험결과

< 첨부 1 > 시험조건 및 사진

| [벽붙이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(사워용)] V-2000 | [벽붙이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(사워용)] V-3001 |
|---|--|
|  |  |
| 호스 접속형 : 벽붙이 형 | 호스 접속형 : 벽붙이 형 |

< 첨부 2 > 절수부속 품번 및 사진

| |
|---|
| 절수부속 미사용 |
|  |
| 적용 모델 : 없음 |

